

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Caravelle 2.0 TDI , 140hk 9-			Tillv. år och månad		Mätarställning 18768 mil		Reg.nr. OXC466	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)		kW	hkr	Drivmedel Diesel			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	
		140						

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt 5 639 SEK		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2023-05-25		Datum 2023-05-25		Mätarställning 17914 mil	

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindel Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör N
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	4 4 4 4
N	Övrigt N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

4 pulserade bromspedal
4 vb broms tar fungerar ej rostiga bromskivor runt om
L höger backspegel lös vibrerar
L repor bulor höger och vänster sida
L sprucken vindruta
L bulor rost motorhuv
L Ac kylar ej
L höger baktorkare saknas

L spår av dekaler
L rost trösklar höger och vänster
L vf stol hål i klädsel
L smutsig inredning hål i klädsel i stolar stora hål
L buliga bakdörrar rost
L trasig stötfångare fram och bak
L löstagbara draget kärvar låset
L centrallåset låser ej skjutdörr höger

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 2/ 5 -24

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)