

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ <b>Iveco Daily 35 3.0 CNG (136hk)</b>		Tillv. år och månad		Mätarställning <b>11727 Mil</b>		Reg.nr. <b>XNY314</b>	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW hkr		Drivmedel		Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid	km
Årlig fordonsskatt <b>3713 Kr</b>	Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2016-07-14	Datum	Mätarställning 11599 Mil		

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram - " - bak
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		Körriktningssystem Stoppslykta Reflex Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
		<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt  
**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning
<b>A</b>	<b>Koppling</b>	<b>N</b>
<b>B</b>	<b>Växellåda</b>	<b>O</b>
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>	<b>N</b>
<b>D</b>	<b>Värme, värmefläkt, ev. värmesits</b>	<b>N</b>
<b>E</b>	<b>Batteri</b>	<b>N</b>
<b>F</b>	<b>Startmotor</b>	<b>N</b>
<b>G</b>	<b>Generator</b>	<b>N</b>
<b>H</b>	<b>Motor</b>	<b>O</b>
	<b>Tändsystem</b>	<b>N</b>
	<b>Cyl-balans/kompression</b>	<b>N</b>
	<b>Missljud/läckage</b>	<b>N</b>
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b>	<b>N</b>
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b>	<b>N</b>
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b>	<b>N</b>
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b>	<b>O</b>
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> VF HF VB HB Res 6 6 6 6 .....	<b>N</b>
<b>N</b>	<b>Övrigt</b>	<b>N</b>

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

6 Spricka

B. Växellåda känns trög när bil är kall

B. Glapp växelspak känns vispig

H. Motor går ryckigt vid kallstart/ mest tomgång

L. List höger sida saknas

L. skador på skåp se bilder

L. Repor stenskott bucklor runt om

H. syns bak tidigare läckage från hydraulslangar

H. Service lampa plus fel code lyser

K. Ac ej testad

Varudeklarationen är upprättad av

**Mikael 25/ 1 -17**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)