

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Iveco Daily 35 3.0 CNG (136hk)		Tillv. år och månad		Mätarställning 10744		Reg.nr. XOB181	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW		hkr		Drivmedel Bensin/gas	
				Växellåda		<input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti		Rostskyddsgaranti		Garanti som omfattar hela bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					
Vagnskadegaranti		Avgasåtagande		Garanti som omfattar delar av bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt				
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt		Servicebok		Senaste kontrollbesikt.
3713 Kr		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Datum 2017-05-24
Mätarställning 10741 Mil				

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		Körriktningssystem Stopplykta Reflex Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
		9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning
A	Koppling	O
B	Växellåda	O
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	O
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits	N
E	Batteri	N
F	Startmotor	N
G	Generator	N
H	Motor	O
	Tändsystem	N
	Cyl-balans/kompression	N
	Missljud/läckage	N
I	Bränslesystem	N
J	Kylsystem	N
K	Klimatanläggning	O
L	Lack, kaross, interiör	O
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 5 5 5 5	N
N	Övrigt	O

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

A. Koppling rycker vid start.

B. lite trög vid växling

H. Något glapp vid snabb uppsläpp koppling.

H. Går illa på tomgång.

H. Läckage vid turbo.

K. osäker funktion.

L. Skada vänster sida skåp /repor.

L. Höger sida skåp bytt.

L. Trasig förarstol.

L. Trasig passagerar stol.

L. Skadad motorhuv.

L. Skadad kofångare fram.

L. Trasigt bakljus.

L. Skrapmärken sido speglar.

L. Mycket smutsig invändigt.

L. Diverse avskav lack repor och bucklor.

N. Läckage hydragol.

Varudeklarationen är upprättad av

Mikael 4/ 8 -17

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)