

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ VW Caddy 2.0 Ecofuel Maxi Skåp (109hk)		Tillv. år och månad 201010		Mätarställning 6309		Reg.nr. PTO809	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 80		hkr		Drivmedel Bensin/gas	
				Växellåda		<input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid	km
Årlig fordonsskatt 866 kr	Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2017-01-23	Datum	Mätarställning 5369 mil		

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
4	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt  
**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning
A	<b>Koppling</b>	N
B	<b>Växellåda</b>	N
C	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>	N
D	<b>Värme, värmeblåst, ev. värmesits</b>	N
E	<b>Batteri</b>	N
F	<b>Startmotor</b>	N
G	<b>Generator</b>	N
H	<b>Motor</b>	N
	<b>Tändsystem</b>	N
	<b>Cyl-balans/kompression</b>	N
	<b>Missljud/läckage</b>	N
I	<b>Bränslesystem</b>	N
J	<b>Kylsystem</b>	N
K	<b>Klimatanläggning</b>	N
L	<b>Lack, kaross, interiör</b>	O
M	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> VF HF VB HB Res 55 5 5 5 .....	N
N	<b>Övrigt</b>	N

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

- L. Växelspak lös
- L. Repa vänster bakskärm
- L. Skada vänster skärmkant
- L. Rost skärmkant vänster bak
- L. Tröskel höger sida skadad
- L. Div repor och bucklor
- L. 2st fälgar skadade
- L. Webastu ej testad

Varudeklarationen är upprättad av  
Mikael 14/12 -17

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)