

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Mazda 626 2.0 5dr (116hk)		Tillv. år och månad 2000-10		Mätarställning 24561 Mil		Reg.nr. SAZ860		
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)		kW 85 kW	hkr 116 hk	Drivmedel Bensin			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 2 076 SEK/ÅR		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-03-16		Datum 2018-03-16		Mätarställning 23982 mil	
------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färd broms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
A	Koppling F
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage F
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm F
	VF HF VB HB Res
	5m 5m 5m 5m -...
N	Övrigt N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

1 Rosthål finns på alla framskärmar.

3 Koppling tar dåligt.

2 Sommardäcken är i dåligt skick. 1 mm på varje däck.

4 Bromsskivor runt om bör bytas samt beläggen.

4 Handbromsen tar högt upp.

1 Rost angrepp finns på sidobalk.

2 Fjäderfästet har lossnat på höger sida.

3 En avgas upphängning har rost av vid

katalysatorn.

2 Båda stabb stagen i bak glapp.

F Oljeläckage ifrån oljeträget.

F Kopplingen tar dåligt.

L Stötfångaren i bak hänger löst p.g.a av trasiga infästningar.

L Rost angrepp finns runt alla hjulhus.

L Rost angrepp finns på höger framdörr.

L Rost angrepp finns på motorhuven.

L Rost angrepp finns på vänster framskärm.

L Rost angrepp finns på höger framskärm.

L Rost angrepp finns på vänster framdörr.

L Rost angrepp finns på vänster bakdörr.

L Rost angrepp finns på bakluckan.

L Rost angrepp finns på höger bakdörr.

L Bakluckan kan ej hållas uppe p.g.a av dålig gasfjäder.

L Lacksläpp finns på stötfångaren i fram.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

L Lacksläpp finns på stötfångaren i bak.
L Lacksläpp finns på bakluckan.
L Lacksläpp finns på vänster framdörr.
L Lacksläpp finns på vänster framskärm.
L Lacksläpp finns på vänster bakdörr.
L Lacksläpp finns på vänster bakskärm.
L Lacksläpp finns på höger bakskärm.
L Lacksläpp finns på höger bakdörr.
L Lacksläpp finns på höger framdörr.

L Lacksläpp finns på höger framskärm.
L Lacksläpp finns på motorhuv.
L Lacksläpp finns på taket.
L Lacksläpp finns på backspeglarna.
L Stenskott finns på vindrutan.
M Somnardäcken är dåliga.