

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Mercedes C 180 Sportcoupé W203 (129hk)		Tillv. år och månad 2001-06		Mätarställning 23092 Mil		Reg.nr. SRB590		
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)		kW 95 kW	hkr 129 hk	Drivmedel Bensin			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid		km		
Årlig fordonsskatt 2 868 SEK/ÅR		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2019-07-03		Datum		Mätarställning 23058 mil	

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning F
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	6m 6m 6m 6m -...
N	Övrigt N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

4 Bromsskivor i fram bör bytas även beläggen.

4 Bromsskivor i bak bör bytas även beläggen.

2 Stabb staget vänster fram glappar.

8 Service lampan indikerar.

L Lacksläpp finns på motorhuven.

L Lacksläpp finns på stötfångaren i fram.

L Lacksläpp finns på höger framskärm.

L Lacksläpp finns på höger framdörr.

L Lacksläpp finns på backspeglarna.

L Lacksläpp finns på höger bakdörr.

L Lacksläpp finns på höger bakskärm.

L Lacksläpp finns på stötfångaren i bak.

L Lacksläpp finns på bakluckan.

L Lacksläpp finns på taket.

L Lacksläpp finns på vänster bakskärm.

L Lacksläpp finns på vänster bakdörr.

L Lacksläpp finns på vänster framdörr.

L Lacksläpp finns på vänster framskärm.

L Rost angrepp finns på motorhuven.

L Rost angrepp finns vid vänster hjulhus.

L Rost angrepp finns vid höger hjulhus.

L Rost angrepp finns på vänster framskärm.

L Rost angrepp finns på höger framskärm.

L Fläckiga säten både fram & bak.

L Odör lukt inne i kupén.

K AC:n kyler dåligt.

L Spricka finns på vindrutan.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

- L Stenskott finns på vindrutan.
- L Rost angrepp finns på taket.
- L På växelspaken så plasten är helt smält.