

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Fiat Fiorino Cargo 1.3 MJT (75hk)			Tillv. år och månad		Mätarställning 6448 Mil		Reg.nr. CHO114	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 55 kW	hkr 75 hk	Drivmedel Diesel			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km				
---	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Årlig fordonsskatt 3 061 SEK / år		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2019-07-15		Datum 2019-07-15		Mätarställning 6307 mil	
--------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	----------------------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning F
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	3m 3m 3m 3m -...
N	Övrigt N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

7 Bara 1 vindrutetorkare fungerar.

6 Bältes lampan lyser vid kraftig vänster sväng fast man har bältet på sig.

8 Bältes lampan lyser vid kraftig vänster sväng.

K AC:n kylar dåligt.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Fläckiga säten.

L Plasten invändigt är repig.

L Lim rester finns kvar efter dekalering.

L Lacksläpp finns på motorhuven.

L Lacksläpp finns på vänster framdörr.

L Lacksläpp finns på höger framdörr.

L Lacksläpp finns på taket.

L Lacksläpp finns på sidodörren.

L Lacksläpp finns på bakdörrarna.

L Buckla finns på vänster sidodörr.

L Rost angrepp finns på taket.

L Rost angrepp finns på motorhuven.

L Repor finns på höger bakskärm.

L Repor finns på stötfångaren i fram.

L Repor finns på stötfångaren i bak.

L Repor finns på vänster bakskärm.

L Repor finns på bakspeglarna.

L Repor finns på vänster framdörr.

L Repor finns på höger framdörr.

L Repor finns på motorhuven.

L Odör lukt inne i kupén (rök lukt).

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 6/ 9 -19

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)