

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Ford Focus 1.8 Flexifuel 5dr (125hk)		Tillv. år och månad 2009-01		Mätarställning 4840 mil		Reg.nr. CHX255		
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)		kW 92 kW	hkr 125 hk	Drivmedel Bensin/etanol			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt 976 SEK		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-08-07		Datum		Mätarställning 4382 mil	

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningvisare Stopplykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåst, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	6m 6m 5m 5m -...
N	Övrigt N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

3Vibrationsljud vid gaspådrag. 4 Bromsskivor i fram är dåliga samt beläggen bör bytas.

Bromsskivor i bak finns det rost kant på beläggen i bak bör bytas.

7 Dimljus vid spoilerhöger sidatrasigt glas.

L Bucklor finns på vänster framskärm.

L Lacksläpp finns på vänster framskärm.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Lacksläpp finns på motorhuven.

L Repor finns på vänster framskärm.

L Lim rester finns kvar efter dekaler.

L Repor finns på dörrhandtagen runt om.

L Repor finns på stötfångaren i fram.

L Repor finns på motorhuven.

L Repor finns på vänster framskärm.

L Repor finns på vänster bakkörr.

L Repor finns på höger framskärm.

L Repor finns på höger bakkörr.

L Repor finns på vänster bakskärm.

L Repor finns på stötfångaren i bak.

L Repor finns på bakluckan.

L Repor finns på höger bakskärm.

L Repiga bakspeglar.

L Repor finns på vänster bakskärm.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 1/10 -19

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)