

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Transporter T5 2.0 Ecofuel		Tillv. år och månad 2011-07		Mätarställning 9290 mil		Reg.nr. LUU588		
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 85	hkr 115	Drivmedel Bensin/gas			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 1 295 SEK/ÅR		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2019-09-24		Datum 2019-09-24		Mätarställning 9255 mil	
------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	----------------------------	--

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		Körriktningsvisare Stoppkykta Reflex Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
		<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
<b>A</b>	<b>Koppling</b> N
<b>B</b>	<b>Växellåda</b> N
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b> N
<b>D</b>	<b>Värme, värmeblåsa, ev. värmesits</b> N
<b>E</b>	<b>Batteri</b> N
<b>F</b>	<b>Startmotor</b> N
<b>G</b>	<b>Generator</b> N
<b>H</b>	<b>Motor</b> N
	<b>Tändsystem</b> N
	<b>Cyl-balans/kompression</b> N
	<b>Missljud/läckage</b> N
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b> N
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b> N
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b> N
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b> O
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> N
	VF HF VB HB Res
	6 6 6 6 -
<b>N</b>	<b>Övrigt</b> N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

L Repor finns på sidorna runt om.

L Repor finns på sidodörrarna.

L Repor finns på stötfångarna både fram & bak.

L Repor finns på trösklarna.

L Repor finns inne i skåpet.

L Repiga bakdörrar.

L Repiga backspeglar.

L Dörrsidorna på bakdörrarna är det hål i.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Stenskott finns på motorhuven.

L Repor finns på fram skärmarna & bak skärmarna.

L Buckla finns på höger bak skärm.

L Fläckiga säten.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 13/11 -19

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)