

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volvo V70 2.4T (200hk)		Tillv. år och månad		Mätarställning 37879 mil		Reg.nr. TDG380	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 147	hkr 200	Drivmedel Bensin		Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 2 841 SEK		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-12-27		Datum 2018-12-27		Mätarställning 36049 mil	
---------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färd broms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar F
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage F
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning F
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	6 6 6 6 -
N	Övrigt N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

C Höger drivknut yttre är dåligt.
H Fuktar olja ifrån oljeträget.
L Stenskott finns på motorhuv.
L Stenskott finns på vindrut.
L Stenskott finns ovanför vindrutan vid takets slut.
L Lim rester finns kvar efter dekaler runt om.
L Stötfångaren i fram har lossnat på vänster sida clips trasiga.
L Framsätena nedsuttna samt håll finns på båda

stolarna.
L Repor finns på dörrarna runt om.
L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.
L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.
L Repor finns på taket.
L Repor finns på bakluckan.
L Repor finns på backspeglarna.
L Hål finns på taket efter utrustning.
L Hål finns på panelen invändigt efter utrustning.

L Fläckiga säten både fram & bak.
L Fläckigt innertak.
L Trasig plast ovanför bakluckan/taket.
L Rostangrepp finns på dörrarna runt om.
L Rostangrepp finns på listerna vid vindrutan.
K AC:n kylar dåligt.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 25/11 -19

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)