

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Ford Transit 330 2.4 TDI Volymskåp (90hk)		Tillv. år och månad		Mätarställning 18129 mil		Reg.nr. SPL353	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 66	hkr 90	Drivmedel Diesel		Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
-------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 5 642 SEK/ÅR		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-10-30		Datum 2018-10-30		Mätarställning 17001 mil	
------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		Körriktningssystem Stopplykta Reflex Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
		9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
A	Koppling O
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri F
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage F
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	5 5 5 5 -
N	Övrigt N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

1 Rost hål finns på båda hjulhusen vänster & höger.

L Spricka finns på vindrutan.

L Stenscott finns på vindrutan samt på motorhuven.

L Repor finns på skåpsidorna.

L Repor finns på motorhuven.

L Repor finns på stötfångaren i fram.

L Repor finns

L Repor finns invändigt på plasten.

L Rost angrepp finns på trösklarna båda sidor.

L Rost angrepp finns på framskärmarna.

L Rost hål finns på trösklarna samt hjulhusen.

L Rost angrepp finns på motorhuven.

H Fläkt remmen slirar.

A Kopplingen tar högt upp.

E Batteriet tar ingen laddning. Startar bara med starthjälp.

starthjälp.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 16/ 1 -20

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)