

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ Ford Transit 330 2.4 TDI Volymskåp (90hk)		Tillv. år och månad		Mätarställning 18129 mil		Reg.nr. SPL353	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 66	hkr 90	Drivmedel Diesel		Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 5 642 SEK/ÅR		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-10-30		Datum 2018-10-30		Mätarställning 17001 mil	
------------------------------------	--	---	--	------------------------------------	--	------------------	--	--------------------------	--

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		Körriktningvisare Stopplykta Reflex Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
		<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
<b>A</b>	<b>Koppling</b> O
<b>B</b>	<b>Växellåda</b> N
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b> N
<b>D</b>	<b>Värme, värmeblåsa, ev. värmesits</b> N
<b>E</b>	<b>Batteri</b> F
<b>F</b>	<b>Startmotor</b> N
<b>G</b>	<b>Generator</b> N
<b>H</b>	<b>Motor</b> N
	<b>Tändsystem</b> N
	<b>Cyl-balans/kompression</b> N
	<b>Missljud/läckage</b> F
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b> N
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b> N
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b> N
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b> O
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> N
	VF HF VB HB Res
	5 5 5 5 -
<b>N</b>	<b>Övrigt</b> N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

1 Rost hål finns på båda hjulhusen vänster & höger.

L Spricka finns på vindrutan.

L Stenscott finns på vindrutan samt på motorhuven.

L Repor finns på skåpsidorna.

L Repor finns på motorhuven.

L Repor finns på stötfångaren i fram.

L Repor finns

L Repor finns invändigt på plasten.

L Rost angrepp finns på trösklarna båda sidor.

L Rost angrepp finns på framskärmarna.

L Rost hål finns på trösklarna samt hjulhusen.

L Rost angrepp finns på motorhuven.

H Fläkt remmen slirar.

A Kopplingen tar högt upp.

E Batteriet tar ingen laddning. Startar bara med starthjälp.

starthjälp.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 4/ 2 -20

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)