

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel			Tillv. år och månad		Mätarställning 19104 mil		Reg.nr. KPU436	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 110	hkr 150	Drivmedel Bensin/gas			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
-------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 503 SEK		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-12-04		Datum 2018-12-04		Mätarställning 17319 mil	
-------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslampa fram - " - bak Körriktningsvisare Stoppklyka Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem O
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm O
	VF HF VB HB Res
	5 5 5 5
N	Övrigt O

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

3 Går ej tanka gas.

7 Höger bakspegel sitter löst samt att glaset är lös sittande.

8 Motorlampan lyser.

8 Radion fungerar ibland ljudet försvinner sen kan det hoppa igång igen. Osäker funktion.

8 Varnar för trasigt kurvlydus.

I Går ej att tanka gas.

H Motorlampan lyser.

L Rost vänster bak skärmkant.

L Lucka i tröskel vänster sida saknas.

L Spricka tröskel vänster sida framtill.

L Rost bakluckan vid rutan.

L Rost höger bak skärmkant.

L Liten buckla bakstötten vid dragkrokan.

L Lacksador skrapmärken bakstötten.

L Rost runt handtag höger framdörr.

L Plastdetalj vänster ryggstöd bak saknas.

L Repor finns på dörrarna runt om.

L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.

L Repor finns trösklarna.

L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Stenskott finns på motorhuv.

M Somnardäcken är slitna.

N Mönsterdjupen avser vinterdäcken.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 25/ 2 -20

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)