

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Mercedes Sprinter 316 CDI (163hk) Buss 8-		Tillv. år och månad 2016-10		Mätarställning 24036 mil		Reg.nr. OHH413	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 120	hkr 163	Drivmedel Diesel		Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km	
Årlig fordonsskatt 4 700 SEK/ÅR		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2019-11-15	Datum 2019-11-15	Mätarställning 21895 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm O
	VF HF VB HB Res
	5 5 5 5 -
N	Övrigt O

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

4 Bromsbeläggen är dåliga i fram samt rost kant på skivorna.
4 Bromsbeläggen är dåliga i bak samt rost kant på skivorna.
4 Handbromsen tar högt upp.
6 Sprucken vindruta.
8 Service lampan lyser.
8 Lampan för bromsbyte lyser.
L Stenskott finns på vindrutan.

L Stenskott finns på motorhuven.
L Lim rester finns kvar runt om efter dekalerna.
L Repor finns på motorhuven.
L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.
L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.
L Repor finns på trösklarna.
L Repor finns på backspeglarna.
L Repor finns på dörrarna runt om.
L Rost angrepp finns på trösklarna.

L Rost angrepp finns på bakskärmarna & framskärmarna.
L Bucklor finns på dörrarna.
L Bucklor finns på framskärmarna & bakskärmarna.
L Repor finns invändigt på plasten.
L Fläckiga säten både fram & bak.
L Hål i förarsätet.
M Snedslitna sommardäck.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

N Mönsterdjupen avser vinterdäcken.

Jimmy 2/ 4 -20