

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Caddy 2.0 EcoFuel 109hk			Tillv. år och månad		Mätarställning 9853 mil		Reg.nr. JXB370	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 80	hkr 109	Drivmedel Bensin/gas			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 2 542 SEK		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesiktning 2020-03-19		Datum		Mätarställning 9616 mil	
---------------------------------	--	---	--	--	--	-------	--	----------------------------	--

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	<b>KARROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslampa fram - " - bak
3	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
4	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	5 5 5 5 -
N	Övrigt N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

8 Enligt tidigare ägare så tänds motorlampan sporadiskt.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Stenskott finns på motorhuven.

L Repor finns på motorhuven.

L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.

L Repor finns på backspeglarna.

L Repor finns på trösklarna.

L Repor finns på dörrarna runt om.

L Bucklor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Bucklor finns på dörrarna.

L Rost angrepp finns på bakdörrarna på insidan.

L Rost angrepp finns på trösklarna.

L Repor finns invändigt i skåpet.

L Repor finns invändigt på plasten i kupén.

L Fläckiga säten.

L Fläckar finns på dörrsidorna.

L Fläckigt inntertak.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 29/10 -20

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)