

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ BMW 320i - budsteg 2500 - maxbud över		Tillv. år och månad 2016-01		Mätarställning 4599 mil		Reg.nr. NAC310		
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 135	hkr 184	Drivmedel Bensin			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt 932 SEK/ÅR		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2019-06-28		Datum 2019-06-28		Mätarställning 3372	

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsskivare Stopplykta Reflex Övrigt
3	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
4	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt  
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm F VF HF VB HB Res 0m 0m 3m 3m .....
N	Övrigt O

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

2 Däcken i fram är snedslitna.

8 Servicelampen lyser.

M Däcken i fram är snedslitna.

L Repor finns på dörrarna runt om.

L Små repor finns på bakluckan.

L Repor finns på stötfångare i fram & i bak.

L Stenskott finns på motorhuven.

L Stenskott finns på vindrutan.

N Service lampen lyser.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 18/11 -20

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)