

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Transporter T5 2.5 TDI (174hk)			Tillv. år och månad		Mätarställning 23839 mil		Reg.nr. SBF157	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 128	hkr 174	Drivmedel Diesel			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 5 642 SEK/ÅR		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2021-03-24		Datum 2021-03-24		Mätarställning 23357 mil	
------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färd broms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning O
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	6 6 5 5 -
N	Övrigt N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

3 Klippta kablar efter utrustning finns en risk att batteriet laddar ur sig.

4 Bromspedalen känns mjuk vid inbromsning.

K AC:n kylvr dåligt.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Stenskott finns på motorhuv.

L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Repor finns på trösklarna.

L Repor finns på dörrarna i nedkant.

L Repor finns på stöttångarna i fram & i bak.

L Repor finns på taket.

L Repor finns på backspeglarna.

L Repor finns på motorhuv.

L Hål finns på främre stöttångare.

L Rost angrepp finns på trösklarna.

L Rost angrepp finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Rost angrepp finns på dörrarna i nedkant.

L Rost angrepp finns på bakluckan.

L Bucklor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Bucklor finns på dörrarna.

L Bucklor finns på skåpsidorna.

L Sliten inredning trasiga plastdetaljer.

L Hål finns på plasten invändigt.

L Fläckar finns på plasten invändigt.

L Fläckar finns på dörrsidorna.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

L Fläckar finns på golvet.
L Fläckar finns på sätena.
L Endast framsäten finns.