

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Skoda Octavia II RS 2.0 TFSI Kombi			Tillv. år och månad 2006-04		Mätarställning 25507 mil		Reg.nr. ADN169	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 147	hkr 200	Drivmedel Bensin			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 2 098 SEK/ÅR		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2020-05-07		Datum 2020-05-07		Mätarställning 24679 mil	
------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsskivare Stopplykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	6 6 5 5 -
N	Övrigt N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

- 2 Oblans i fälgarna vibrerar kraftigt över 100 km/h.
- 3 Bakre ljud dämpare lös.
- 4 Rost kant på skivorna i bak samt att beläggen är dåliga.
- 4 Rost kant på skivorna i fram.
- 4 Vibrerar kraftigt vid inbromsning.
- 7 Dåliga torkarblad både fram & bak.
- 8 Airbag lampan lyser.
- L Stenskott finns på vindrutan.

- L Stenskott finns på motorhuven.
- L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.
- L Repor finns på trösklarna.
- L Repor finns på dörrarna i nederkant.
- L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.
- L Repor finns på taket.
- L Repor finns på bakspeglarna.
- L Repor finns på motorhuven.
- L Lacksläpp på bakre stötfångare.

- L Bucklor finns på främrdörrarna.
- L Bucklor finns på framskärmarna & bakskärmarna.
- L Rost angrepp finns på trösklarna.
- L Rost angrepp finns på dörrarna i nederkant.
- L Rost angrepp finns på bakluckan.
- L Rost angrepp finns på framskärmarna & bakskärmarna.
- L Rost angrepp finns på bakluckan vid

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

bromsljuset.
L Fläckar finns på plasten invändigt.
L Fläckar finns på dörrsidorna.
L Fläckar finns på golvet.
L Fläckar finns på sätena.