

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Touran 1.4 TSI 7-sits 140hk			Tillv. år och månad 2007-06		Mätarställning 20862 mil		Reg.nr. FUR768	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 103	hkr 140	Drivmedel Bensin			Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 1 790 SEK		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2021-05-29		Datum 2021-05-29		Mätarställning 20855 mil	
---------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionsljycta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Bedömning
A	Koppling	N
B	Växellåda	N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits	N
E	Batteri	N
F	Startmotor	N
G	Generator	N
H	Motor	O
	Tändsystem	N
	Cyl-balans/kompression	N
	Missljud/läckage	O
I	Bränslesystem	N
J	Kylsystem	N
K	Klimatanläggning	N
L	Lack, kaross, interiör	O
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 5 5 5 5 -	N
N	Övrigt	N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

7 Dåliga torkarblad.

H Blå ryker vid kallstart. Kommer återigen efter 15 min körning.

H Knäpper om ratten vid höger sväng.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Stenskott finns på motorhuvu.

L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Repor finns på trösklarna.

L Repor finns på dörrarna i nederkant.

L Repor finns på stöttångaren i fram & i bak.

L Repor finns på taket.

L Repor finns på backspeglarna.

L Repor finns på motorhuvu.

L Rost angrepp finns på trösklarna.

L Rost angrepp finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Bucklor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Bucklor finns på dörrarna.

L Bucklor finns på bakluckan.

L Fläckar finns på plasten invändigt.

L Fläckar finns på dörrsöterna.

L Fläckar finns på golvet.

L Fläckar finns på sätena.

L Fläckar finns på innertaket.

L Hål finns på sätena.

L Kantstötta följar runt om.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 19/ 8 -21

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)