

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ BMW 320d Touring 163hk		Tillv. år och månad 2006-11		Mätarställning 28046 mil		Reg.nr. LHD891	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)		kW		hkr		Drivmedel Diesel	
				Växellåda		<input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti		Rostskyddsgaranti		Garanti som omfattar hela bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					
Vagnskadegaranti		Avgasåtagande		Garanti som omfattar delar av bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt				
<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km
Årlig fordonsskatt 3 803 SEK		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-10-22
				Datum 2018-10-22
				Mätarställning 26258 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		Körriktningssvisare Stoppslykta Reflex Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
		9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos		Bedömning
A	Koppling	N
B	Växellåda	N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits	N
E	Batteri	N
F	Startmotor	N
G	Generator	N
H	Motor	N
	Tändsystem	N
	Cyl-balans/kompression	N
	Missljud/läckage	N
I	Bränslesystem	N
J	Kylsystem	N
K	Klimatanläggning	N
L	Lack, kaross, interiör	O
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 4 4 4 4	N
N	Övrigt	O

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

4 anliggande hb

6 sprucken vindruta

2 stötdämpare vb läcker

L rostig bakluckastenskott motorhuv

L rost hb dörrrepa lacksläpp bak stötfångare

L Repa vänster spegel kåpa

L rost försterkarm vfvb dörr

N stötdämpare damask vhf trasiga saknas

L slitna glas på dimljus fram

L yttre spegelglas höger skadat

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 18/10 -21

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)