

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ BMW 320d Touring 163hk		Tillv. år och månad 2006-11		Mätarställning 28046 mil		Reg.nr. LHD891	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW		hkr		Drivmedel Diesel	
				Växellåda		<input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti		Rostskyddsgaranti		Garanti som omfattar hela bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					
Vagnskadegaranti		Avgasåtagande		Garanti som omfattar delar av bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt				
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt		Servicebok		Senaste
3 803 SEK		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Datum
				Mätarställning
				2018-10-22
				26258 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning N
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	4 4 4 4
N	Övrigt O

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

4 anliggande hb

6 sprucken vindruta

2 stötdämpare vb läcker

L rostig bakluckastenskott motorhuv

L rost hb dörrrepa lacksläpp bak stötfångare

L Repa vänster spegel kåpa

L rost försterkarm vfvb dörr

N stötdämpar damask vhf trasiga saknas

L slitna glas på dimljus fram

L yttre spegelglas höger skadat

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 22/10 -21

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)