

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ Ford Ranger 2.5 TDI 4WD (109hk)		Tillv. år och månad		Mätarställning 15356 mil		Reg.nr. SSH718	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 1090hk		hkr		Drivmedel Diesel	
				Växellåda		<input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid	km
Årlig fordonsskatt 5 239 SEK/ÅR	Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2021-06-08	Datum	Mätarställning 15240 mil		

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		Körriktningsvisare Stoppolykta Reflex Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
		<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos		Bedömning
<b>A</b>	<b>Koppling</b>	<b>N</b>
<b>B</b>	<b>Växellåda</b>	<b>N</b>
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>	<b>N</b>
<b>D</b>	<b>Värme, värmeblåsa, ev. värmesits</b>	<b>N</b>
<b>E</b>	<b>Batteri</b>	<b>N</b>
<b>F</b>	<b>Startmotor</b>	<b>N</b>
<b>G</b>	<b>Generator</b>	<b>N</b>
<b>H</b>	<b>Motor</b>	<b>N</b>
	<b>Tändsystem</b>	<b>N</b>
	<b>Cyl-balans/kompression</b>	<b>N</b>
	<b>Missljud/läckage</b>	<b>N</b>
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b>	<b>N</b>
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b>	<b>N</b>
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b>	<b>N</b>
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b>	<b>O</b>
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> VF HF VB HB Res 4 4 4 4 .....	<b>N</b>
<b>N</b>	<b>Övrigt</b>	<b>N</b>

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

L sliten förarstol

L skruvhål instrumentering

N höger varningsblikker fungerar ej

L Rost vänster bak skärm

L rost hf skärm

L repor höger a-stolpe

L sprucken vindruta i högra hörnet och vänstra hörnet

L rost höger bakskärm

L bakluckan i skåpet går ej att låsa .. låsboet ihop

rostat

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 13/ 4 -22

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)