

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 4WD 177hk			Tillv. år och månad 2006-05		Mätarställning 15815 mil		Reg.nr. OOM348	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW		hkr		Drivmedel Bensin		
			Växellåda			<input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell		

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti		Rostskyddsgaranti		Garanti som omfattar hela bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					
Vagnskadegaranti		Avgasåtagande		Garanti som omfattar delar av bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nej		Senast vid 86410 km
Årlig fordonsskatt		Servicebok		Senaste kontrollbesikt.
4 936 SEK		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Datum 2021-10-29
				Mätarställning 15471 mil

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
4	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbröms Övrigt	9	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos		Bedömning
A	<b>Koppling</b>	N
B	<b>Växellåda</b>	N
C	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>	N
D	<b>Värme, värmeblåsa, ev. värmesits</b>	N
E	<b>Batteri</b>	N
F	<b>Startmotor</b>	N
G	<b>Generator</b>	N
H	<b>Motor</b>	N
	<b>Tändsystem</b>	N
	<b>Cyl-balans/kompression</b>	N
	<b>Missljud/läckage</b>	N
I	<b>Bränslesystem</b>	N
J	<b>Kylsystem</b>	N
K	<b>Klimatanläggning</b>	N
L	<b>Lack, kaross, interiör</b>	N
M	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> VF HF VB HB Res 5 5 5 5 .....	N
N	<b>Övrigt</b>	N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

L stenslott och sprucken ruta

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 8/ 4 -22

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)