

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Passat 2.0 TFSI Variant			Tillv. år och månad 2005-10		Mätarställning 24623 Mil		Reg.nr. XFS196	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 147 kW	hkr 200 hk	Drivmedel Bensin			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån.		eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt 2 560 SEK/ÅR		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-12-14		Datum 2018-12-14		Mätarställning 23397 mil	

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage F
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning F
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm F
	VF HF VB HB Res
	2m 2m 3m 3m
N	Övrigt N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

2 Fjäderfästet höger fram hoppat ur sitt läge.
 4 Bromsskivor fram är dåliga samt beläggen.
 4 Bromsskivor i bak är dåliga samt beläggen.
 2 Hjullager i fram båda sidorna dåliga.
 M Däcken är snedslitna i fram.
 K AC:n kyller dåligt.
 L Spricka finns på vindrutan.
 L Stenskott finns på vindrutan.
 L Lacksläpp finns på vänster framskärm.

L Lacksläpp finns på motorhuven.
 L Lacksläpp finns på stötfångaren i fram.
 L Lacksläpp finns på höger framskärm.
 L Lacksläpp finns på vänster framskärm.
 L Lacksläpp finns på höger framskärm.
 L Rost angrepp finns ovanför vindrutan.
 L Rost angrepp finns på vänster hjulhus.
 L Lacksläpp finns på vänster bakdörr.
 L Lacksläpp finns på höger bakdörr.

L Lacksläpp finns på stötfångaren i bak.
 L Lacksläpp finns på bakluckan.
 L Fläckiga säten både fram & bak.
 L Repig plast på dörrsidorna i fram & bak.
 H Hjullager i fram båda sidorna är dåliga.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 23/ 9 -19

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)