

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|  |               |                     |                            |                                    |   |                          |  |
|--|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|
| Fabrikat / typ<br><b>BMW 335d Touring, E91</b> |               | Tillv. år och månad |                            | Mätarställning<br><b>14551 Mil</b> |   | Reg.nr.<br><b>CSK722</b> |  |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)       | <b>210</b> kW | <b>286</b> hkr      | Drivmedel<br><b>Diesel</b> |                                    | Växellåda<br><input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell |                          |  |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|   |  |  |            |          |
|---|--|--|------------|----------|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|   |   |                            |                            |                |            |    |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|----|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |   |                            |                            |                | Senast vid | km |
| Årlig fordonsskatt<br><b>3931 Kr</b>                                    | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesiktning | Datum<br><b>2011-06-09</b> | Mätarställning |            |    |

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskylt saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos      | System/komponent   | Pos       | System/komponent  |
|----------|--|-----------|---|
| <b>1</b> | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt   | <b>6</b>  | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt  |
| <b>2</b> | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | <b>7</b>  | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastar rengörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslampa fram<br>- " - bak<br>Körriktningsskylt<br>Stopplampa<br>Reflex<br>Övrigt |
| <b>3</b> | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         | <b>8</b>  | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt  |
| <b>4</b> | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbräms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromssläng<br>Parkeringsbräms<br>Övrigt        | <b>9</b>  | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt   |
| <b>5</b> | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styrarm<br>Övrigt   | <b>30</b> | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser  |

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos   | Bedömning |
|---|-----------|
| <b>A</b> Koppling   | N         |
| <b>B</b> Växellåda  | N         |
| <b>C</b> Slutväxel, drivaxlar, drivknutar                         | N         |
| <b>D</b> Värme, värmefläkt, ev. värmesits                         | N         |
| <b>E</b> Batteri  | N         |
| <b>F</b> Startmotor   | N         |
| <b>G</b> Generator  | N         |
| <b>H</b> Motor  | F         |
| <b>Tändsystem</b>   | N         |
| <b>Cyl-balans/kompression</b>                                     | N         |
| <b>Missljud/läckage</b>   | N         |
| <b>I</b> Bränslesystem  | N         |
| <b>J</b> Kylsystem  | N         |
| <b>K</b> Klimatanläggning   | N         |
| <b>L</b> Lack, kaross, interiör                                   | O         |
| <b>M</b> Däck, mönsterdjup/mm<br>VF HF VB HB Res<br>2 2 1 1 ..... | N         |
| <b>N</b> Övrigt   | N         |

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

4 Kraftiga vibrationer vid inbromsning Rostiga bromsskivor fram

2 Snedslitna bakdäck Känns instabil på väg

2 Kantstötta fälgar

H Oljeläckage

L Flertal stenskott och dörruppslag

Varudeklarationen är upprättad av

**Kim 5/ 4 -13**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)