

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ <b>Saab 9-5 2.3t SportCombi</b>			Tillv. år och månad		Mätarställning <b>23092 Mil</b>		Reg.nr. <b>TOS064</b>	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)	kW <b>136</b>	hkr <b>185</b>	Drivmedel <b>Bensin</b>			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell		

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid	km
Årlig fordonsskatt <b>2940 Kr</b>	Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesiktning	Datum <b>2013-03-01</b>	Mätarställning <b>226869 Km</b>		

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindel Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsskivare Stopplykta Reflex Övrigt
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbröms Övrigt	<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styrarm Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt  
**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	
<b>A</b>	<b>Koppling</b>	
<b>B</b>	<b>Växellåda</b>	
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>	
<b>D</b>	<b>Värme, värmefläkt, ev. värmesits</b>	
<b>E</b>	<b>Batteri</b>	
<b>F</b>	<b>Startmotor</b>	
<b>G</b>	<b>Generator</b>	
<b>H</b>	<b>Motor</b>	
	<b>Tändsystem</b>	
	<b>Cyl-balans/kompression</b>	
	<b>Missljud/läckage</b>	
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b>	
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b>	
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b>	
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b>	
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> VF HF VB HB Res	
	.....	
<b>N</b>	<b>Övrigt</b>	

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

Bilen är ej provkörd pga motorfel

Varudeklarationen är upprättad av

**Jesper 3/ 6 -13**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)