

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ <b>BMW 523i Sedan, E39</b>		Tillv. år och månad		Mätarställning <b>23714</b>		Reg.nr. <b>RMG775</b>	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)		kW <b>125</b>	hkr <b>170</b>	Drivmedel <b>Bensin</b>		Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km	
Årlig fordonsskatt <b>2118 Kr</b>		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesiktning <b>2012-10-10</b>	Datum	Mätarställning

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
**O** = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt  
**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsvisare Stoppkykta Reflex Övrigt
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
<b>A</b>	<b>Koppling</b> N
<b>B</b>	<b>Växellåda</b> N
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b> N
<b>D</b>	<b>Värme, värmeblåsa, ev. värmesits</b> N
<b>E</b>	<b>Batteri</b> N
<b>F</b>	<b>Startmotor</b> N
<b>G</b>	<b>Generator</b> N
<b>H</b>	<b>Motor</b> N
	<b>Tändsystem</b> N
	<b>Cyl-balans/kompression</b> N
	<b>Missljud/läckage</b> N
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b> N
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b> N
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b> N
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b> N
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> N
	VF HF VB HB Res
	5 3 3 3 .....
<b>N</b>	<b>Övrigt</b> N

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

6. Lacksläpp frontspoiler Rost bågge framdörrar rost baklucka Buckla H.bakskärm ytrost tröskel H.sida ytrost taklist sarg runt backspegel skadad invändig plastlist saknas H.bakdörr Klädsel fläckig.

H. Tickande ljud förmodligen från lyftarna Hjullager bytt 120319styrstag bussningar bytta 120504 bromsbelägg stabilisatorstag bytt 121010. Godkänd besiktning 2012-10-10

Varudeklarationen är upprättad av

Patric 3/ 6 -13

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)