

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| Fabrikat / typ Bmw 525D Touring M-Sport | | Tillv. år och månad | | Mätarställning 15659 Mil | | Reg.nr. CRH399 | |
| Motoreffekt (enl. registreringsbevis) | kW 145 | hkr 197 | Drivmedel Diesel | | | Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell | |

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

| | | | | |
|---|--|--|------------|----------|
| Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|----|
| Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | | | | Senast vid | km |
| Årlig fordonsskatt 3838 Kr | Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesiktning | Datum 2013-09-18 | Mätarställning 156471 Km | | |

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent | Pos | System/komponent |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt | 6 | KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt |
| 2 | HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt | 7 | KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslampa fram - " - bak |
| 3 | DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri | | Körriktningssystem Stopplampa Reflex Övrigt |
| 4 | BROMSSYSTEM Färdbräms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbräms Övrigt | 8 | INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt |
| | | 9 | ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt |
| 5 | STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt | 30 | MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser |

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | | Bedömning |
|----------|---|-----------|
| A | Koppling | N |
| B | Växellåda | N |
| C | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar | N |
| D | Värme, värmefläkt, ev. värmesits | N |
| E | Batteri | N |
| F | Startmotor | N |
| G | Generator | N |
| H | Motor | F |
| | Tändsystem | N |
| | Cyl-balans/kompression | N |
| | Missljud/läckage | N |
| I | Bränslesystem | N |
| J | Kylsystem | N |
| K | Klimatanläggning | N |
| L | Lack, kaross, interiör | F |
| M | Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 5 5 5 5 - | N |
| N | Övrigt | N |

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

H Går ojämnt vid kallstart

L Fåtal stenskott och dörruppslag Vindbrus från taklucka

Varudeklarationen är upprättad av

Kim 23/10 -13

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)