

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



| | | | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|--|
| Fabrikat / typ Volvo V70 2.5T Flexifuel DRIVe 231hk | | | Tillv. år och månad | | Mätarställning 8071 mil | | Reg.nr. COL926 | |
| Motoreffekt (enl. registreringsbevis) | | kW | hkr | Drivmedel Bensin/etanol | | | Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell | |
| | | 231 | | | | | | |

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|----------|--|
| Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | antal mån. | | eller km | |
| Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | antal mån. | | eller km | |

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Kamrem bytt <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | Senast vid 67068 km | |
|--|--|------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|
| Årlig fordonsskatt 1 625 SEK | | Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | Senaste kontrollbesiktning 2023-06-05 | | Datum 2023-06-05 | | Mätarställning 7684 mil | |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent | Pos | System/komponent |
|-----|--|-----|--|
| 1 | STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt | 6 | KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt |
| 2 | HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt | 7 | KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak |
| 3 | DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri | 8 | INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt |
| 4 | BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt | 9 | ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt |
| 5 | STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt | 30 | MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser |

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | Bedömning |
|-----|--|
| A | Koppling N |
| B | Växellåda N |
| C | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N |
| D | Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N |
| E | Batteri N |
| F | Startmotor N |
| G | Generator N |
| H | Motor N |
| | Tändsystem N |
| | Cyl-balans/kompression N |
| | Missljud/läckage N |
| I | Bränslesystem N |
| J | Kylsystem N |
| K | Klimatanläggning N |
| L | Lack, kaross, interiör O |
| M | Däck, mönsterdjup/mm N VF HF VB HB Res 4 4 4 4 |
| N | Övrigt N |

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

- L Spår av dekal
- L repor bulor samtliga dörrar luckor
- L Hål i instrumentbrådan
- L sliten inredning
- L fälgar kantstötta
- L centralåset läser ej bakdörrarna

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 17/ 4 -24

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)