

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|
| Fabrikat / typ Mercedes Sprinter 315 CDI (150hk) | | Tillv. år och månad | | Mätarställning 20222 mil | | Reg.nr. ALD048 | |
| Motoreffekt (enl.registreringsbevis) | kW 110 | hkr 150 | Drivmedel Diesel | | Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell | | |

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

| | | | | |
|---|--|--|------------|----------|
| Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|--------------|----|
| Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | | | | Senast vid | Kedja | km |
| Årlig fordonsskatt 5642 Kr | Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesikt. | Datum 2016-10-27 | Mätarställning 20222 mil | | | |

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | System/komponent | Pos | System/komponent |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt | 6 | KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt |
| 2 | HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt | 7 | KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslampa fram - " - bak |
| 3 | DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri | 8 | INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt |
| 4 | BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt | 9 | ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt |
| 5 | STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt | 30 | MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser |

| Pos | Bedömning |
|----------|---|
| A | Koppling N |
| B | Växellåda N |
| C | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar F |
| D | Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N |
| E | Batteri N |
| F | Startmotor N |
| G | Generator N |
| H | Motor N |
| | Tändsystem N |
| | Cyl-balans/kompression N |
| | Missljud/läckage N |
| I | Bränslesystem N |
| J | Kylsystem N |
| K | Klimatanläggning N |
| L | Lack, kaross, interiör O |
| M | Däck, mönsterdjup/mm N |
| | VF HF VB HB Res |
| | 4 4 4 4 5 |
| N | Övrigt N |

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

7. Baklampa sitter löst skåp.Lösa el kablar i skåp.
 3.Differential glapp
 4.Rostig skivor fram och bak
 4.Parkeringsbroms tar dåligt
 6.Spricka vindruta
 2. V hjul slitna
 C Differential glapp
 L Omlackerad (inte proffs gjort) 2. Rost i nedkant
 alla dörrar och luckor.stenskott Invändiga märken

Varudeklarationen är upprättad av

Patric 6/ 4 -17

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)