

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ <b>Iveco Daily 35 3.0 CNG (136hk)</b>		Tillv. år och månad		Mätarställning <b>10744</b>		Reg.nr. <b>XOB181</b>	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)		kW		hkr		Drivmedel <b>Bensin/gas</b>	
				Växellåda		<input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti		Rostskyddsgaranti		Garanti som omfattar hela bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					
Vagnskadegaranti		Avgasåtagande		Garanti som omfattar delar av bilen		antal mån.		eller km	
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej					

**REPARATIONSOBJEKT M.M.**

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

**KAMREM, SKATT M.M.**

Kamrem bytt				
<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km
Årlig fordonsskatt <b>3713 Kr</b>		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. <b>2017-05-24</b>
				Datum <b>2017-05-24</b>
				Mätarställning <b>10741 Mil</b>

**BILENS TRAFIKSÄKERHET**

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		Körriktningssystem Stopplykta Reflex Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
		<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

**BILENS KONDITION**

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

*Bedömningsgrunder*

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning
<b>A</b>	<b>Koppling</b>	O
<b>B</b>	<b>Växellåda</b>	O
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>	O
<b>D</b>	<b>Värme, värmeblåsa, ev. värmesits</b>	N
<b>E</b>	<b>Batteri</b>	N
<b>F</b>	<b>Startmotor</b>	N
<b>G</b>	<b>Generator</b>	N
<b>H</b>	<b>Motor</b>	O
	<b>Tändsystem</b>	N
	<b>Cyl-balans/kompression</b>	N
	<b>Missljud/läckage</b>	N
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b>	N
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b>	N
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b>	O
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b>	O
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> VF HF VB HB Res 5 5 5 5 .....	N
<b>N</b>	<b>Övrigt</b>	O

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

A. Koppling rycker vid start.

B. lite trög vid växling

H. Något glapp vid snabb uppsläpp koppling.

H. Går illa på tomgång.

H. Läckage vid turbo.

K. osäker funktion.

L. Skada vänster sida skåp /repor.

L. Höger sida skåp bytt.

L. Trasig förarstol.

L. Trasig passagerar stol.

L. Skadad motorhuv.

L. Skadad kofångare fram.

L. Trasigt bakljus.

L. Skrapmärken sido speglar.

L. Mycket smutsig invändigt.

L. Diverse avskav lack repor och bucklor.

N. Läckage hydral kolv.

Varudeklarationen är upprättad av

**Mikael 17/ 8 -17**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)