

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------|---|--|
| Fabrikat / typ BMW 750Li Sedan, E65 (367hk) | | Tillv. år och månad | | Mätarställning 14502 mil | | Reg.nr. XDO983 | | |
| Motoreffekt (enl. registreringsbevis) | | kW 270 | hkr 367 | Drivmedel Bensin | | | Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell | |

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|
| Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | antal mån. eller km | |
| Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | | antal mån. eller km | |

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | | | | Senast vid _____ km | |
| Årlig fordonsskatt 3902 kr / år | | Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | Senaste kontrollbesikt. 2018-05-04 | Datum | Mätarställning 13923 mil |

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent | Pos | System/komponent |
|-----|--|-----|--|
| 1 | STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt | 6 | KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt |
| 2 | HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt | 7 | KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak |
| 3 | DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri | 8 | INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt |
| 4 | BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt | 9 | ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt |
| 5 | STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt | 30 | MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser |

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | | Bedömning |
|-----|--|-----------|
| A | Koppling | N |
| B | Växellåda | N |
| C | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar | N |
| D | Värme, värmeblåsa, ev. värmesits | N |
| E | Batteri | N |
| F | Startmotor | N |
| G | Generator | N |
| H | Motor | N |
| | Tändsystem | N |
| | Cyl-balans/kompression | N |
| | Missljud/läckage | N |
| I | Bränslesystem | N |
| J | Kylsystem | N |
| K | Klimatanläggning | N |
| L | Lack, kaross, interiör | N |
| M | Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res | N |
| | | |
| N | Övrigt | N |

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

L repor stötfångare fram och hö skärm

L repa hö fram lampa

L flertal stenskott front och huv

L repor stötfångare bak

L repor bakluckan

L repa/skada vä framdörr

L buckla/skada hö framdörr

L dörruppslag alla 4

L kantskador följar alla 4

L repor och stenskott runt om

Varudeklarationen är upprättad av

Blerim 29/ 3 -19

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)