TESTPROTOKOLL
begagnad bil

Fabrikat / typ	Tillv. år och månad	Mätarställning	Reg.nr.
Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI		17482 mil	BKU199

Motoreffekt (enl.registreringsbevis)	kW	hkr	Drivmedel	Växellåda
			Diesel	[X] automat [ ] manuell

GARANTIER utfärdade av generalagenten.
Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

Nybilsgaranti	Rostskyddsgaranti
[ ] ja [X] nej	[ ] ja [X] nej
Vagnskadegaranti	**Avgasåtagande**
[ ] ja [X] nej	[ ] ja [X] nej

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Garanti som omfattar hela bilen	antal mån.	eller km
[ ] ja [X] nej		
Garanti som omfattar delar av bilen	**antal mån.**	**eller km**
[ ] ja [X] nej		

REPARATIONSOBJEKT M.M.

[ ] Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt [ ] Ja [ ] Nej Senast vid km

Årlig fordonsskatt	Servicebok	Senaste kontrollbesiktn.	Datum	Mätarställning
5 437 SEK / år	[ ] Ja [X] Nej		2018-01-10	16490 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

[ ] Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	**STOMME** Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	**KAROSSERI** Dörr Skärm (Vindruta) Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	**HJULSYSTEM** Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	**KOMMUNIKATION** Vindrutetorkare Vindrutespolare Backspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex Övrigt
3	**DRIVSYSTEM** Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	**INSTRUMENTERING** Hastighetsmätare Övrigt
4	**BROMSSYSTEM** (Färdbroms fram) (- " - bak) - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	**ÖVR. ANORDNINGAR** Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	**STYRSYSTEM** Styrled Styrväxel Styrarm Övrigt	30	**MILJÖKONTROLL** Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

[ ] Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder
N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämring jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning	
A	**Koppling**	N	
B	**Växellåda**	F	
C	**Slutväxel, drivaxlar, drivknutar**	N	
D	**Värme, värmefläkt, ev. värmesits**	N	
E	**Batteri**	F	
F	**Startmotor**	N	
G	**Generator**	N	
H	**Motor**	F	
	Tändsystem	N	
	Cyl-balans/kompression	N	
	Missljud/läckage	N	
I	**Bränslesystem**	N	
J	**Kylsystem**	N	
K	**Klimatanläggning**	O	
L	**Lack, kaross, interiör**	O	
M	**Däck, mönsterdjup/mm** VF 3 HF 3 VB 3 HB 0 Res	O	
N	**Övrigt**	F	
			.....

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

6. Stort stenskott vindruta
4. Varnar för bromsar
F. Växelförare defekt knapp fastnar
E. Batteri helt slut
H. Motor helt tom på vatten samt kompression kommer ut via expansionskärl (motorbyte alt renovering krävs)
K. Ac ej testad
L. Rost runt om hela bilen
L. Skinnklädsel sliten
L. Trasiga plast detaljer invändigt
M. 1st däck helt slut
N. Tändningslås trasigt
N. OBS måste bärgas från platsen

Varudeklarationen är upprättad av
Mikael 24/ 5 -19
.....
(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration
.....
(Datum och köparens underskrift)