

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Audi A6 2.7T quattro (250hk)		Tillv. år och månad 2001-10		Mätarställning 27495 Mil		Reg.nr. SXA096	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis) 184 kW		hkr 250 hk		Drivmedel Bensin		Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senast vid _____ km
---	---------------------

Årlig fordonsskatt 3 055 SEK/ÅR	Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2018-08-13	Datum	Mätarställning 27115 mil
---	---	---------------------------------------	-------	-----------------------------

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningssystem Stopplykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A Koppling	N
B Växellåda	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N
D Värme, värmefläkt, ev. värmesits	N
E Batteri	N
F Startmotor	N
G Generator	N
H Motor	N
Tändsystem	N
Cyl-balans/kompression	N
Missljud/läckage	F
I Bränslesystem	N
J Kylsystem	N
K Klimatanläggning	F
L Lack, kaross, interiör	N
M Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 5m 5m 5m 5m	N
N Övrigt	N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

3 Läckage vid bakre ljud dämparen.

6 Vänster framdörr går ej igen helt.

6 Höger framdörr går ej igen helt.

7 Lampinsats trasig där Halvljuset skall sitta. Går ej att byta lamp.

8 Service lampan indikerar.

4 Bromsskivor bör bytas både fram & bak. Samt beläggen.

H Läckage vid bakre ljuddämparen.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Odör lukt inne i kupén (rök lukt).

L Rost finns på vänster hjulhus.

L Rost finns på taket.

L Lacksläpp finns på motorhuv.

L Lacksläpp finns på stötfångaren i fram.

L Fläckiga säten både fram & bak.

L Fläckiga dörrsidor.

L Repig plast inne i kupén.

L Lacksläpp finns på höger framdörr.

L Lacksläpp finns på höger bakdörr.

L Lacksläpp finns på bakluckan.

L Lacksläpp finns på stötfångaren i bak.

L Lacksläpp finns på vänster bakskärm.

L Lacksläpp finns på vänster bakdörr.

L Lacksläpp finns på vänster framdörr.

L Lacksläpp finns på backspeglarna.

L Repor finns på vänster framdörr.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

L Repor finns på höger framdörr.
L Repor finns på vänster bakdörr.
L Repor finns på höger bakdörr.
L Repor finns på taket.
L Repor finns på bakluckan.
K AC:n kylar ej.