

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ <b>Audi A6 2.7T quattro (250hk)</b>		Tillv. år och månad <b>2001-10</b>		Mätarställning <b>27495 Mil</b>		Reg.nr. <b>SXA096</b>	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis) <b>184 kW</b>		hkr <b>250 hk</b>		Drivmedel <b>Bensin</b>		Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

**REPARATIONSOBJEKT M.M.**

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

**KAMREM, SKATT M.M.**

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senast vid _____ km
---	---------------------

Årlig fordonsskatt <b>3 055 SEK/ÅR</b>	Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2018-08-13	Datum	Mätarställning 27115 mil
---	---	---------------------------------------	-------	-----------------------------

**BILENS TRAFIKSÄKERHET**

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex Övrigt
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

**BILENS KONDITION**

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

*Bedömningsgrunder*

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
<b>A</b>	<b>Koppling</b> N
<b>B</b>	<b>Växellåda</b> N
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b> N
<b>D</b>	<b>Värme, värmeblåsa, ev. värmesits</b> N
<b>E</b>	<b>Batteri</b> N
<b>F</b>	<b>Startmotor</b> N
<b>G</b>	<b>Generator</b> N
<b>H</b>	<b>Motor</b> N
	<b>Tändsystem</b> N
	<b>Cyl-balans/kompression</b> N
	<b>Missljud/läckage</b> F
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b> N
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b> N
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b> F
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b> N
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> N
	VF HF VB HB Res
	5m 5m 5m 5m .....
<b>N</b>	<b>Övrigt</b> N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

3 Läckage vid bakre ljud dämparen.

6 Vänster framdörr går ej igen helt.

6 Höger framdörr går ej igen helt.

7 Lampinsats trasig där Halvljuset skall sitta. Går ej att byta lamp.

8 Service lampan indikerar.

4 Bromsskivor bör bytas både fram & bak. Samt beläggen.

H Läckage vid bakre ljuddämparen.

L Stenskott finns på vindrutan.

L Odör lukt inne i kupén ( rök lukt ).

L Rost finns på vänster hjulhus.

L Rost finns på taket.

L Lacksläpp finns på motorhuv.

L Lacksläpp finns på stötfångaren i fram.

L Fläckiga säten både fram & bak.

L Fläckiga dörrsidor.

L Repig plast inne i kupén.

L Lacksläpp finns på höger framdörr.

L Lacksläpp finns på höger bakdörr.

L Lacksläpp finns på bakluckan.

L Lacksläpp finns på stötfångaren i bak.

L Lacksläpp finns på vänster bakskärm.

L Lacksläpp finns på vänster bakdörr.

L Lacksläpp finns på vänster framdörr.

L Lacksläpp finns på backspeglarna.

L Repor finns på vänster framdörr.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

L Repor finns på höger framdörr.  
L Repor finns på vänster bakdörr.  
L Repor finns på höger bakdörr.  
L Repor finns på taket.  
L Repor finns på bakluckan.  
K AC:n kylar ej.