

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volvo XC70 D5 Rep.objekt (185hk)		Tillv. år och månad		Mätarställning 41067		Reg.nr. XKE273	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)		kW 136	hkr 185	Drivmedel Diesel		Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid _____ km	
Årlig fordonsskatt 6 619 SEK/ÅR		Servicebok <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2018-07-18	Datum	Mätarställning 37838 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslampa fram - " - bak
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrarm Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda F
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits N
E	Batteri F
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor F
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning O
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N VF HF VB HB Res 5m 5m 4m 4m
N	Övrigt N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

- 3 Batteriet är dåligt.
- 3 Växlar ej upp till 5:e växeln.
- 4 Bromsskivorna är dåliga i fram samt beläggen.
- 4 Bromsskivorna är dåliga i bak samt beläggen.
- 4 Handbromsen tar väldigt högt upp.
- 6 Vänster framdörr går för lätt håller sig ej uppe gångjärnet är dåligt.
- 8 Service lampan lyser.
- 8 P-sensorerna fungerar ej.

- L Stenskott finns motorhuven.
- L Stenskott finns på vindrutan.
- L Asfaltsfläckar finns på bakluckan som ej går bort.
- L Repor finns på dörrarna runt om.
- L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.
- L Repor finns på motorhuven.
- L Repig bakruta.
- L Repor finns inne i kupén på dörrsidor

- instrumentpanel.
- L Hål i stolarna i fram.
- L Hål i plasten invändigt efter gammal utrustning.
- L Repor finns på fram skärmarna & bak skärmarna.
- L Repor finns på bakluckan.
- L Små bucklor finns på dörrarna runt om.
- L Odör lukt invändigt (rök lukt)
- K AC:n kylter dåligt.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

E Batteriet laddar dåligt.
B Växlar inte upp till 5:e växeln.
H Orkeslös när den ska växla upp till 2:an.