

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ <b>Audi A4 2.8 V6 (174hk)</b>		Tillv. år och månad		Mätarställning <b>32788 mil</b>		Reg.nr. <b>TYN136</b>	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)	kW <b>128</b>	hkr <b>174</b>	Drivmedel <b>Bensin</b>		Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell		

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senast vid	km
---	------------	----

Årlig fordonsskatt <b>2 199 SEK/ÅR</b>	Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesiktning <b>2016-11-24</b>	Datum	Mätarställning <b>32662 mil</b>
---	---	---	-------	------------------------------------

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

**O** = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt

**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

Pos	Bedömning
<b>A</b> Koppling	N
<b>B</b> Växellåda	N
<b>C</b> Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	F
<b>D</b> Värme, värmeblåst, ev. värmesits	N
<b>E</b> Batteri	N
<b>F</b> Startmotor	N
<b>G</b> Generator	N
<b>H</b> Motor	N
<b>Tändsystem</b>	N
<b>Cyl-balans/kompression</b>	N
<b>Missljud/läckage</b>	F
<b>I</b> Bränslesystem	N
<b>J</b> Kylsystem	N
<b>K</b> Klimatanläggning	F
<b>L</b> Lack, kaross, interiör	O
<b>M</b> Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 4 4 4 4 -	N
<b>N</b> Övrigt	N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

- Bränsletanken är det rostangrepp på bör ses över.
- Bussningarna är dåliga på krängningshämmarstaget i fram vänster sida.
- Läckage avgassystem efter katten.
- Handbromsen tar högt upp.
- Bromsrören i bak är rost skadade.
- Rost kant finns på bromsskivorna i fram beläggen är dåliga dom med.

- Rost kant finns på bromsskivorna i bak.
- ABS lampan lyser.
- Missljud ifrån ventilerna.
- Läckage finns på oljeträget.
- Läckage finns på växellådan.
- Läckage finns avgassystemet.
- Inre drivaxeln till v-lådan damasken är trasig läcker.
- Vänster drivaxeldamask trasig läcker.

- Drivknut vänster yttre är dåligt.
- AC:n kylar dåligt.
- Stenskott finns på vindrutan.
- Stenskott finns på motorhuven.
- Plastkåporna på stötfångaren i fram fattas.
- Repor finns på dörrarna runt om.
- Repor finns på fram skärmarna & bak skärmarna.
- Repor finns på trösklarna.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

- L Repor finns på backspeglarna.
- L Repor finns på bakluckan.
- L Rost angrepp finns på vänster bak skärm.
- L Rost angrepp finns på vänster bak dörr.
- L Fläckiga säten både fram & bak.
- L Odör lukt invändigt.