

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Touareg R50 V10 TDI (351hk)		Tillv. år och månad 2008-09		Mätarställning 18149 mil		Reg.nr. HXJ569	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 258	hkr 351	Drivmedel Diesel		Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej		antal mån. eller km	

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Senast vid _____ km	
---	--	---------------------	--

Årlig fordonsskatt 11 739 SEK/ÅR		Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		Senaste kontrollbesikt. 2020-04-20		Datum 18139 mil	
-------------------------------------	--	---	--	------------------------------------	--	-----------------	--

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent						
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt						
				2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt				
						3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri		
								4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt
7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningvisare Stopplykta Reflex Övrigt								
		8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt						
				9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt				
						30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser		

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N
E	Batteri O
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor N
I	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage N
J	Bränslesystem N
K	Kylsystem N
L	Klimatanläggning N
M	Lack, kaross, interiör O
	Däck, mönsterdjup/mm O
N	VF HF VB HB Res
	5 5 4 4 -
	Övrigt N

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

3 Batteriet tar ingen laddning startar endast med starthjälp.

6 Spricka finns på vindrutan.

E Batteriet tar ingen laddning startar endast med starthjälp.

L Spricka finns på vindrutan.

L Stenscott finns på vindrutan.

L Stenscott finns på motorhuven.

L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.

L Repor finns på backspeglarna.

L Repor finns på dörrarna runt om.

L Repor finns på trösklarna.

L Repor finns bakluckan.

L Emblemet på bakluckan fattas se bild.

L Repor finns på plasten invändigt.

L Slitna säten i fram.

L Fläckiga säten både fram & bak.

M Snedslitna däck i bak.

Varudeklarationen är upprättad av

Jimmy 26/ 6 -20

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)