

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Saab 9-5 SportCombi 2.0 T Rep.objekt		Tillv. år och månad 2000-07		Mätarställning 23652 mil		Reg.nr. RUC666	
Motoreffekt (enl.registreringsbevis)	kW 110	hkr 150	Drivmedel Bensin			Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell	

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Senast vid _____ km
---	---------------------

Årlig fordonsskatt 2 824 SEK	Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2020-06-04	Datum	Mätarställning 23312 mil
--	---	---------------------------------------	-------	-----------------------------

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarregörare Signalanordning Sidomarkering Positionslampa fram - " - bak Körriktningsskivare Stopplampa Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning
A	Koppling N
B	Växellåda N
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N
D	Värme, värmefläkt, ev. värmesits N
E	Batteri N
F	Startmotor N
G	Generator N
H	Motor O
	Tändsystem N
	Cyl-balans/kompression N
	Missljud/läckage O
I	Bränslesystem N
J	Kylsystem N
K	Klimatanläggning O
L	Lack, kaross, interiör O
M	Däck, mönsterdjup/mm N
	VF HF VB HB Res
	2 2 3 3 -
N	Övrigt N

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

2 Slitna sommardäck.

4 Rostkant finns på bromsskivorna i fram samt att belägen är dåliga.

4 Rostkant finns på bromsskivorna i bak samt att belägen är dåliga.

6 Höger framdörr trög att få upp.

6 Vindrutan sprucken.

8 Service lampan lyser.

8 Motorlampan lyser.

H Går ojämnt på tomgång.

H Fuktar olja ifrån oljeträget.

K AC:n kyller dåligt.

L Stenscott finns på vindrutan.

L Stenscott finns på motorhuv.

L Repor finns på motorhuv.

L Repor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Repor finns på stötfångaren i fram & i bak.

L Repor finns på trösklarna.

L Repor finns på bakspeglarna.

L Repor finns på dörrarna runt om.

L Repor finns på bakluckan.

L Bucklor finns på stötfångaren i fram & i bak.

L Bucklor finns på framskärmarna & bakskärmarna.

L Bucklor finns på dörrarna runt om.

L Rost angrepp finns på trösklarna.

L Rost angrepp finns på dörrarna.

Varudeklarationen är upprättad av

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)

L Rost angrepp finns på bakluckan.
L Rost angrepp finns på framskärmarna & bakskärmarna.
L Rost angrepp finns ovanför vindrutan.
L Repor finns invändigt på plasten.
L Armstödetets fack är trasigt.
L Fläckiga säten både fram & bak.
L Hål finns på framstolarna i tyget.
L Fläckigt innertak.

L Fläckiga dörrsidor.
L Lastförskjutnings skyddet fattas.
L Odör lukt (rök lukt).
L Radion fungerar ej.