TESTPROTOKOLL
begagnad bil

Fabrikat / typ	Tillv. år och månad	Mätarställning	Reg.nr.
Audi A6 Avant 2.0 TFSI Manuell, 170hk	2006-07	24370 mil	PNC827

Motoreffekt (enl.registreringsbevis)	kW	hkr	Drivmedel	Växellåda
		170 hk	Bensin	☐ automat ☒ manuell

GARANTIER utfärdade av generalagenten.
Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti	Rostskyddsgaranti	Garanti som omfattar hela bilen	antal mån.	eller km
☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	**Avgasåtagande**	**Garanti som omfattar delar av bilen**	**antal mån.**	**eller km**
☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej		

REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt ☐ Ja ☐ Nej Senast vid km

Årlig fordonsskatt	Servicebok	Senaste kontrollbesiktn.	Datum	Mätarställning
2 186 SEK/ÅR	☒ Ja ☐ Nej		2021-04-26	24 269 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	**STOMME**	6	**KAROSSERI**
	(Sidobalk)		Dörr
	Tvärbalk		Skärm
	(Golv)		(Vindruta)
	Hjulhus		Bilbälte
	Övrigt		Lastutrymme
2	**HJULSYSTEM**		Övrigt
	Däck	7	**KOMMUNIKATION**
	Stötdämpare		Vindrutetorkare
	Hjullager		Vindrutespolare
	Spindelled		Backspegel
	Länkarm fram		Strålkastare inställning
	- " - bak		Strålkastare
	Fjäder		Strålkastarrengörare
	Fjäderfäste		Signalanordning
	Övrigt		Sidomarkering
3	**DRIVSYSTEM**		Positionslykta fram
	Bränslesystem		- " - bak
	Avgassystem		Körriktningsvisare
	Kraftöverföring		Stopplykta
	Drivknut		Reflex
	Elförsörjning		Övrigt
	Batteri	8	**INSTRUMENTERING**
4	**BROMSSYSTEM**		Hastighetsmätare
	Färdbroms fram		(Övrigt)
	- " - bak	9	**ÖVR. ANORDNINGAR**
	- " - rörelseres.		Kopplingsanordning
	Bromsrör		Släpvagnskontakt
	Bromsslang		Övrigt
	Parkeringsbroms	30	**MILJÖKONTROLL**
	Övrigt		Avgasren. EGR-system
5	**STYRSYSTEM**		Avgasrening
	Styrled		Avgaser
	Styrväxel		
	Styrarm		
	Övrigt		

BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder
N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämring jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning	
A	**Koppling**	N	
B	**Växellåda**	N	
C	**Slutväxel, drivaxlar, drivknutar**	N	
D	**Värme, värmefläkt, ev. värmesits**	N	
E	**Batteri**	N	
F	**Startmotor**	N	
G	**Generator**	N	
H	**Motor**	N	
	Tändsystem	N	
	Cyl-balans/kompression	N	
	Missljud/läckage	N	
I	**Bränslesystem**	N	
J	**Kylsystem**	N	
K	**Klimatanläggning**	F	
L	**Lack, kaross, interiör**	O	
M	**Däck, mönsterdjup/mm**	N	
	VF 2 HF 2 VB 2 HB 2 Res		
N	**Övrigt**	N	
			.....

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

6 Stenskott och repig
8 Motortemperatur mätaren i displayen funkar ej
K.Ac Ur funktion
L. Stenskott motorhuv
L. Stötfångare stenskott
L. Stötfångare repor
L. Vänster fram lampa sprucken
L. Höger fram flygel repig
L. Höger framdörr rost och repig
L. Höger bakdörr rost och repig
L. Vänster bakdörr rost och repig
L. Vänster framdörr rost och repig
L. Höger bak flygen repig rost och lack skada
L. Bakstötfångare repig och lack skador
L. Bagageluckan repig lack skador och rost
L. Tacket bucklor
L. Vänster bak flygel repig
L. Repor vänster sidospegel
L. Vänster flygel repig
L. Rost tak
L. Fläckiga sätten
L. Hål i grillen

Varudeklarationen är upprättad av
Fredrik 8/ 6 -21
..... (Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration
..... (Datum och köparens underskrift)