

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



Fabrikat / typ <b>Renault Rapido Husbil</b>		Tillv. år och månad		Mätarställning <b>10210 mil</b>		Reg.nr. <b>CBD074</b>	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)	kW <b>70</b>	hkr <b>95</b>	Drivmedel <b>Bensin</b>		Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell		

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal mån.	eller km

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Senast vid	km
Årlig fordonsskatt <b>0 SEK</b>	Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Senaste kontrollbesikt. 2019-09-05	Datum	Mätarställning 10201 mil		

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
<b>1</b>	<b>STOMME</b> Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	<b>6</b>	<b>KAROSSERI</b> Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
<b>2</b>	<b>HJULSYSTEM</b> Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	<b>7</b>	<b>KOMMUNIKATION</b> Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarrengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslampa fram - " - bak
<b>3</b>	<b>DRIVSYSTEM</b> Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	<b>8</b>	<b>INSTRUMENTERING</b> Hastighetsmätare Övrigt
<b>4</b>	<b>BROMSSYSTEM</b> Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt	<b>9</b>	<b>ÖVR. ANORDNINGAR</b> Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
<b>5</b>	<b>STYRSYSTEM</b> Styrled Styrväxel Styram Övrigt	<b>30</b>	<b>MILJÖKONTROLL</b> Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

**N** = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
**O** = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt  
**F** = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning
<b>A</b>	<b>Koppling</b>	O
<b>B</b>	<b>Växellåda</b>	N
<b>C</b>	<b>Slutväxel, drivaxlar, drivknutar</b>	N
<b>D</b>	<b>Värme, värmefläkt, ev. värmesits</b>	N
<b>E</b>	<b>Batteri</b>	O
<b>F</b>	<b>Startmotor</b>	N
<b>G</b>	<b>Generator</b>	N
<b>H</b>	<b>Motor</b>	N
	<b>Tändsystem</b>	N
	<b>Cyl-balans/kompression</b>	N
	<b>Missljud/läckage</b>	N
<b>I</b>	<b>Bränslesystem</b>	N
<b>J</b>	<b>Kylsystem</b>	N
<b>K</b>	<b>Klimatanläggning</b>	N
<b>L</b>	<b>Lack, kaross, interiör</b>	O
<b>M</b>	<b>Däck, mönsterdjup/mm</b> VF HF VB HB Res 3 3 3 3 .....	N
<b>N</b>	<b>Övrigt</b>	O

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

3. Start batteri är dåligt bilen startar utan problem med start hjälp.

4. Bromsarna tar dåligt

5. Koppling tar långt ned

6. Stenslott vindruta

7. Vänster fram körriktningsvisare ur funktion

8. Hastighetsmätare ur funktion

A. Koppling tar långt ned

E. Start batteri i dåligt skick bilen startar lätt med starthjälp

L. Saknas ett stöd ben till markisen

L. Laddsladd saknas

L. Handsfacks lucka trasigt

L. Tejp på ovanför vindruta mot kaross

O. finns solcellspanel på taket ej testad panelen har silvertejp på sig som förre ägaren har lagt dit

som skydd mot bil överdraget.

Varudeklarationen är upprättad av

**Mats 13/ 8 -21**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)