

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fabrikat / typ BMW M550i xDrive M-sport Sedan 462hk | | Tillv. år och månad 2018-03 | | Mätarställning 14767 mil | | Reg.nr. LYB006 | |
| Motoreffekt (enl. registreringsbevis) | | kW hkr 462 | | Drivmedel Bensin | | Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell | |

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Rostskyddsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar delar av bilen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----|
| Kamrem bytt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | | | | Senast vid | km |
| Årlig fordonsskatt 2 406 SEK | Servicebok <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesiktning | Datum 2021-08-19 | Mätarställning 14767 mil | | |

BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försäkring jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | System/komponent | Pos | System/komponent |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt | 6 | KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt |
| 2 | HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt | 7 | KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak |
| 3 | DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri | | Körriktningsvisare Stopplykta Reflex Övrigt |
| 4 | BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbroms Övrigt | 8 | INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt |
| | | 9 | ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt |
| 5 | STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styram Övrigt | 30 | MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser |

| Pos | | Bedömning |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| A | Koppling | N |
| B | Växellåda | N |
| C | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar | N |
| D | Värme, värmeblåsa, ev. värmesits | N |
| E | Batteri | N |
| F | Startmotor | N |
| G | Generator | N |
| H | Motor | N |
| | Tändsystem | N |
| | Cyl-balans/kompression | N |
| | Missljud/läckage | N |
| I | Bränslesystem | N |
| J | Kylsystem | N |
| K | Klimatanläggning | N |
| L | Lack, kaross, interiör | O |
| M | Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 4 4 4 4 | N |
| N | Övrigt | N |

Anmärkning, övriga upplysningar, ange pos.

L saknar plastlock på taket stenskott och repor spoiler nertill fram

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 24/ 8 -21

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)