

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|   |  |                                |  |                             |  |   |  |
|---|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| Fabrikat / typ<br>Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC 7G- |  | Tillv. år och månad<br>2008-06 |  | Mätarställning<br>27161 mil |  | Reg.nr.<br>HLX041   |  |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)              |  | kW<br>hkr<br>224 hk            |  | Drivmedel<br>Diesel         |  | Växellåda<br><input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell |  |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|   |  |  |            |          |
|---|--|--|------------|----------|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|   |   |                                       |       |                             |            |    |
|---|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|----|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |   |                                       |       |                             | Senast vid | km |
| Årlig fordonsskatt<br>8 559 SEK/ÅR                                      | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesikt.<br>2021-07-07 | Datum | Mätarställning<br>25562 mil |            |    |

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | System/komponent   | Pos | System/komponent   |
|-----|--|-----|--|
| 1   | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt   | 6   | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt   |
| 2   | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | 7   | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarregörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak |
| 3   | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         | 8   | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt   |
| 4   | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbröms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromssläng<br>Parkeringsbroms<br>Övrigt        | 9   | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt  |
| 5   | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styram<br>Övrigt  | 30  | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser   |

| Pos | Bedömning                          |
|-----|------------------------------------|
| A   | Koppling N                         |
| B   | Växellåda N                        |
| C   | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N |
| D   | Värme, värmeblåsa, ev. värmesits N |
| E   | Batteri N                          |
| F   | Startmotor N                       |
| G   | Generator N                        |
| H   | Motor N                            |
|     | Tändsystem N                       |
|     | Cyl-balans/kompression N           |
|     | Missljud/läckage O                 |
| I   | Bränslesystem N                    |
| J   | Kylsystem N                        |
| K   | Klimatanläggning N                 |
| L   | Lack, kaross, interiör O           |
| M   | Däck, mönsterdjup/mm N             |
|     | VF HF VB HB Res                    |
|     | 4 4 4 4 .....                      |
| N   | Övrigt N                           |

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

H lekage mellan låda och motor fuktiga

styrservoslangar

L Lacksläpp hf dörr vid sidorutan

L sprucken vindruta höger sida

L repa hb stötfångare

L repor motorhuv stenslott

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 1/ 8 -22

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)