

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|  |  |                                |  |                            |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| Fabrikat / typ<br>Volkswagen Golf 5-dörrar 1.4 TSI 125hk |  | Tillv. år och månad<br>2016-12 |  | Mätarställning<br>3719 mil |  | Reg.nr.<br>PBH517  |  |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)                 |  | kW<br>125 hk                   |  | hkr<br>125 hk              |  | Drivmedel<br>Bensin/etanol   |  |
|  |  |                                |  | Växellåda                  |  | <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell |  |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|   |  |  |            |          |
|---|--|--|------------|----------|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|   |   |                            |                     |                            |            |    |
|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |   |                            |                     |                            | Senast vid | km |
| Årlig fordonsskatt<br>415 SEK   | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesiktning | Datum<br>2022-04-14 | Mätarställning<br>3653 mil |            |    |

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsskott saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent   | Pos | System/komponent  |
|-----|--|-----|---|
| 1   | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt   | 6   | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt  |
| 2   | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | 7   | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Bakspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarregörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak<br>Körriktningsskylt<br>Stopplykta<br>Reflex<br>Övrigt |
| 3   | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         | 8   | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt  |
| 4   | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbröms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromssläng<br>Parkeringsbröms<br>Övrigt        | 9   | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt   |
| 5   | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styram<br>Övrigt  | 30  | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser  |

### BILENS KONDITION

Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka  
O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt  
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos | Bedömning  |
|-----|--|
| A   | Koppling N   |
| B   | Växellåda N  |
| C   | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar N                         |
| D   | Värme, värmefläkt, ev. värmesits N                         |
| E   | Batteri N  |
| F   | Startmotor N   |
| G   | Generator N  |
| H   | Motor N  |
|     | Tändsystem N   |
|     | Cyl-balans/kompression N                                   |
|     | Missljud/läckage N   |
| I   | Bränslesystem N  |
| J   | Kylsystem N  |
| K   | Klimatanläggning N   |
| L   | Lack, kaross, interiör O                                   |
| M   | Däck, mönsterdjup/mm N<br>VF HF VB HB Res<br>4 4 4 4 ..... |
| N   | Övrigt N   |

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

- L stenscott hf skärm vf skärm
- L stenscott vindruta
- L repor stötfångare bak
- L reva i förarstol sittdyna
- L dekaler instrumentbrådan

Varudeklarationen är upprättad av  
**Anders 19/ 9 -22**

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)