TESTPROTOKOLL
begagnad bil

Fabrikat / typ	Tillv. år och månad	Mätarställning	Reg.nr.
Volkswagen Caddy 2.0 EcoFuel , 109hk	2014-01	15688 mil	BZJ463

Motoreffekt (enl.registreringsbevis)	kW	hkr	Drivmedel	Växellåda
		109	Bensin/gas	☐ automat ☒ manuell

GARANTIER utfärdade av generalagenten.
Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti	Rostskyddsgaranti	Garanti som omfattar hela bilen	antal mån.	eller km
☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	**Avgasåtagande**	**Garanti som omfattar delar av bilen**	**antal mån.**	**eller km**
☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej		

REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt ☐ Ja ☐ Nej Senast vid km

Årlig fordonsskatt	Servicebok	Senaste kontrollbesiktn.	Datum	Mätarställning
855	☒ Ja ☐ Nej		2023-12-27	14442 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	**STOMME**	6	**KAROSSERI**
	Sidobalk		Dörr
	Tvärbalk		Skärm
	Golv		Vindruta
	Hjulhus		Bilbälte
	Övrigt		Lastutrymme
2	**HJULSYSTEM**		Övrigt
	Däck	7	**KOMMUNIKATION**
	Stötdämpare		Vindrutetorkare
	Hjullager		Vindrutespolare
	Spindelled		Backspegel
	Länkarm fram		Strålkastare inställning
	- " - bak		Strålkastare
	Fjäder		Strålkastarrengörare
	Fjäderfäste		Signalanordning
	Övrigt		Sidomarkering
3	**DRIVSYSTEM**		Positionslykta fram
	(Bränslesystem)		- " - bak
	Avgassystem		Körriktningsvisare
	Kraftöverföring		Stopplykta
	Drivknut		Reflex
	Elförsörjning		Övrigt
	Batteri	8	**INSTRUMENTERING**
4	**BROMSSYSTEM**		Hastighetsmätare
	Färdbroms fram		(Övrigt)
	- " - bak	9	**ÖVR. ANORDNINGAR**
	- " - rörelseres.		Kopplingsanordning
	Bromsrör		Släpvagnskontakt
	Bromsslang		Övrigt
	Parkeringsbroms	30	**MILJÖKONTROLL**
	(Övrigt)		Avgasren. EGR-system
5	**STYRSYSTEM**		Avgasrening
	Styrled		(Avgaser)
	Styrväxel		
	Styrarm		
	Övrigt		

BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder
N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka
O = Osäker funktion / viss försämring jämfört med normalt
F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning	
A	**Koppling**	N	
B	**Växellåda**	N	
C	**Slutväxel, drivaxlar, drivknutar**	N	
D	**Värme, värmefläkt, ev. värmesits**	N	
E	**Batteri**	N	
F	**Startmotor**	N	
G	**Generator**	N	
H	**Motor**	O	
	Tändsystem	N	
	Cyl-balans/kompression	N	
	Missljud/läckage	O	
I	**Bränslesystem**	N	
J	**Kylsystem**	N	
K	**Klimatanläggning**	N	
L	**Lack, kaross, interiör**	O	
M	**Däck, mönsterdjup/mm**	N	
	VF HF VB HB Res		
	4 4 4 4		
N	**Övrigt**	N	
			.....

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

30 Avgasläckage

8 Airbag lampa lyser
3 Rostangrepp gastankar
4 baklyckta på högersida bak sitter löst.
L Stenskott framruta
L Stenskott och stora lack släpp motorhuv
L Stor plast detalj fattas höger fram
L Bucklig tröskel höger fram

L Trasig förarstol

H Fuktar olja om motorn
H Avgasläckage

L Bucklig tröskel vänster sida
L Liten buckla vänster bakdörr
L Rost börjar komma i samtliga skärmar
L Rostangrepp gastankar

L baklyckta på högersida bak sitter löst.

Varudeklarationen är upprättad av

Mathias 4/ 3 -25

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)