

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volvo XC70 Kinetec D5 AWD 205hk			Tillv. år och månad 2009		Mätarställning 40293 mil		Reg.nr. UCB793	
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)		kW 205	hkr 205		Drivmedel Diesel			Växellåda ☒ automat ☐ manuell

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti ☐ ja ☒ nej		Rostskyddsgaranti ☐ ja ☒ nej		Garanti som omfattar hela bilen ☐ ja ☒ nej		antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti ☐ ja ☒ nej		Avgasåtagande ☐ ja ☒ nej		Garanti som omfattar delar av bilen ☐ ja ☒ nej		antal mån.	eller km

REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt ☒ Ja ☐ Nej					Senast vid	348658	km
Årlig fordonsskatt 6734		Servicebok ☒ Ja ☐ Nej		Senaste kontrollbesikt.	Datum	Mätarställning	
					2025-10-29	40011 mil	

BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsskylt Stopplykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbröms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning	
A	Koppling	N	
B	Växellåda	N	
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	
D	Värme, värmeblåsa, ev. värmesits	N	
E	Batteri	N	
F	Startmotor	N	
G	Generator	N	
H	Motor	F	
	Tändsystem	N	
	Cyl-balans/kompression	N	
	Missljud/läckage	N	
I	Bränslesystem	N	
J	Kylsystem	N	
K	Klimatanläggning	N	
L	Lack, kaross, interiör	F	
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 4 4 4 4	N	
N	Övrigt	N	

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

2 länkmarm bussning fram dåliga

L sliten inredning

L hål i stötfångare fram

L repor dörrar luckor

L hål i inredning

L rost under handtag vf dörr

L insteg list vf saknas

L webasto fungera ej

L sprucken reflex hb

H går ojämnt vid kallstart

L stenslott motorhuv tak vindruta

L centrallåset fungerar ej på bakdörrarna

L sliten innerdörr förarsida

L rost under förardörr

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 6/ 3 -26

(Datum och underskrift)

(Datum och köparens underskrift)