

# TESTPROTOKOLL

## begagnad bil



|                                                      |    |     |                             |                             |                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat / typ<br>Renault Master 3.5 T 2.3 dCi 125hk |    |     | Tillv. år och månad<br>2013 | Mätarställning<br>31106 mil | Reg.nr.<br>NHC558                                                                         |
| Motoreffekt<br>(enl. registreringsbevis)             | kW | hkr | Drivmedel<br>Diesel         |                             | Växellåda<br><input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell |
|                                                      |    | 125 |                             |                             |                                                                                           |

**GARANTIER** utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

**GARANTIER** utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nybilsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej    | Rostskyddsgaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Garanti som omfattar hela bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | antal mån. | eller km |
| Vagnskadegaranti<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | Avgasåtagande<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej     | Garanti som omfattar delar av bilen<br><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej | antal mån. | eller km |

### REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

### KAMREM, SKATT M.M.

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kamrem bytt<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senast vid<br>km |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                 |                                                                                   |                                       |                     |                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Årlig fordonsskatt<br>6 473 SEK | Servicebok<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Senaste kontrollbesikt.<br>2024-07-15 | Datum<br>2024-07-15 | Mätarställning<br>27814 mil |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|

### BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

| Pos | System/komponent                                                                                                                     | Pos | System/komponent                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>STOMME</b><br>Sidobalk<br>Tvärbalk<br>Golv<br>Hjulhus<br>Övrigt                                                                   | 6   | <b>KAROSSERI</b><br>Dörr<br>Skärm<br>Vindruta<br>Bilbälte<br>Lastutrymme<br>Övrigt                                                                                                                                                                                          |
| 2   | <b>HJULSYSTEM</b><br>Däck<br>Stötdämpare<br>Hjullager<br>Spindelled<br>Länkmarm fram<br>- " - bak<br>Fjäder<br>Fjäderfäste<br>Övrigt | 7   | <b>KOMMUNIKATION</b><br>Vindrutetorkare<br>Vindrutespolare<br>Backspegel<br>Strålkastare inställning<br>Strålkastare<br>Strålkastarregörare<br>Signalanordning<br>Sidomarkering<br>Positionslykta fram<br>- " - bak<br>Körriktningsvisare<br>Stopplykta<br>Reflex<br>Övrigt |
| 3   | <b>DRIVSYSTEM</b><br>Bränslesystem<br>Avgassystem<br>Kraftöverföring<br>Drivknut<br>Elförsörjning<br>Batteri                         | 8   | <b>INSTRUMENTERING</b><br>Hastighetsmätare<br>Övrigt                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | <b>BROMSSYSTEM</b><br>Färdbröms fram<br>- " - bak<br>- " - rörelseres.<br>Bromsrör<br>Bromsslang<br>Parkeringsbroms<br>Övrigt        | 9   | <b>ÖVR. ANORDNINGAR</b><br>Kopplingsanordning<br>Släpvagnskontakt<br>Övrigt                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | <b>STYRSYSTEM</b><br>Styrled<br>Styrväxel<br>Styrram<br>Övrigt                                                                       | 30  | <b>MILJÖKONTROLL</b><br>Avgasren. EGR-system<br>Avgasrening<br>Avgaser                                                                                                                                                                                                      |

### BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

#### Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

| Pos |                                                          | Bedömning |  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|--|
| A   | Koppling                                                 | N         |  |
| B   | Växellåda                                                | F         |  |
| C   | Slutväxel, drivaxlar, drivknutar                         | N         |  |
| D   | Värme, värmeblåst, ev. värmesits                         | N         |  |
| E   | Batteri                                                  | N         |  |
| F   | Startmotor                                               | N         |  |
| G   | Generator                                                | N         |  |
| H   | Motor                                                    | N         |  |
|     | Tändsystem                                               | N         |  |
|     | Cyl-balans/kompression                                   | N         |  |
|     | Missljud/läckage                                         | F         |  |
| I   | Bränslesystem                                            | N         |  |
| J   | Kylsystem                                                | N         |  |
| K   | Klimatanläggning                                         | N         |  |
| L   | Lack, kaross, interiör                                   | F         |  |
| M   | Däck, mönsterdjup/mm<br>VF HF VB HB Res<br>4 4 4 4 ..... | N         |  |
| N   | Övrigt                                                   | N         |  |

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

I sprucken vindruta

L lacksläpp motorhuv ock stenscott tak

L ratt axel kåpa saknas

L webasto startar ej

L tanklock saknas

L sliten förarstol

B lagerljud växelåda vid motorbroms

H missljud framvagn

L ratten sned vid körning rakt fram

L radion fungera inte

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 16/ 2 -26

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)