

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Volkswagen Golf 5-dörrar 1.4 TGI			Tillv. år och månad 2017-10		Mätarställning 14992 mil	Reg.nr. YUP228
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)	kW	hkr	Drivmedel Bensin/gas			Växellåda ☐ automat ☒ manuell
		110				

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti ☐ ja ☒ nej	Rostskyddsgaranti ☐ ja ☒ nej	Garanti som omfattar hela bilen ☐ ja ☒ nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti ☐ ja ☒ nej	Avgasåtagande ☐ ja ☒ nej	Garanti som omfattar delar av bilen ☐ ja ☒ nej	antal mån.	eller km

REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt ☐ Ja ☐ Nej Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt 360 SEK	Servicebok ☒ Ja ☐ Nej	Senaste kontrollbesikt. 2026-02-09	Datum	Mätarställning 14952 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsvisare Stopplykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbräms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbräms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämring jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning	
A	Koppling	N	
B	Växellåda	N	
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	
D	Värme, värmeblåst, ev. värmesits	N	
E	Batteri	N	
F	Startmotor	N	
G	Generator	N	
H	Motor	N	
	Tändsystem	N	
	Cyl-balans/kompression	N	
	Missljud/läckage	N	
I	Bränslesystem	N	
J	Kylsystem	N	
K	Klimatanläggning	N	
L	Lack, kaross, interiör	F	
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 4 4 4 4	N	
N	Övrigt	N	

Anmärkingar, övriga upplysningar, ange pos.

L repig sprucken stötfångare fram

L stenslott vindruta motorhuv

L vf stol hål i klädsel

L sommarfälgar kanstötta repiga

L bulig tröskel vänster

L insteg vänster slitet

L lacksläpp hf dörr

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 25/ 2 -26

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)