

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ			Tillv. år och månad		Mätarställning		Reg.nr.	
Citroën Berlingo 1.6 HDi 90hk			2011-07		18731 mil		RDS276	
Motoreffekt		kW	hkr	Drivmedel			Växellåda	
(enl.registreringsbevis)			90	Diesel			☐ automat	☒ manuell

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåts).

Nybilsgaranti ☐ ja ☒ nej		Rostskyddsgaranti ☐ ja ☒ nej		Garanti som omfattar hela bilen ☐ ja ☒ nej		antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti ☐ ja ☒ nej		Avgasåtagande ☐ ja ☒ nej		Garanti som omfattar delar av bilen ☐ ja ☒ nej		antal mån.	eller km

REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt ☒ Ja ☐ Nej					Senast vid 150940 km	
Årlig fordonsskatt 3 188 SEK		Servicebok ☒ Ja ☐ Nej		Senaste kontrollbesikt.	Datum 2025-11-26	Mätarställning 18562 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Backspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körrikttningsvisare Stoppkykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning	
A	Koppling	N	
B	Växellåda	N	
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	
D	Värme, värmeblåst, ev. värmesits	N	
E	Batteri	F	
F	Startmotor	N	
G	Generator	N	
H	Motor	N	
	Tändsystem	N	
	Cyl-balans/kompression	N	
	Missljud/läckage	N	
I	Bränslesystem	N	
J	Kylsystem	N	
K	Klimatanläggning	N	
L	Lack, kaross, interiör	N	
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 4 4 4 4	N	
N	Övrigt	N	

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

4anliggane bromsar bak
2 vf fjäder av
3 batteri tar ej laddning
E batteri tar ej laddning
L rost på dörrar luckor
L rost kaross
L ac kylvr ej
L stenskott vindruta motorhuv
L trög växelreglage

L innerskärmar trasiga fram
L intryckt tröskel höger
L motorskydd saknas
L grill under reggplåt saknas
L rost lacksläpp skärmkanter bak ock fram
L sprucken grill
L bucklig motorhuv
L stödpinne motorhuv saknas
L inredning trasig i skåp dörrar se bild

L sliten ratt
L kåpa vf handtag ytter saknas
L vindrutespolning fungerar ej
L tejpädd nyckel
L lösa kablar över motor

Varudeklarationen är upprättad av

Anders 5/ 6 -26

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)