

TESTPROTOKOLL

begagnad bil



Fabrikat / typ Ford Fiesta 5-dörrar 1.0 EcoBoost E85			Tillv. år och månad 2022-05-23		Mätarställning 7388 mil		Reg.nr. EDE26K
Motoreffekt (enl. registreringsbevis)	kW	hkr	Drivmedel Bensin/etanol			Växellåda ☐ automat ☒ manuell	
		95					

GARANTIER utfärdade av generalagenten.

Om ja, se separata villkor utfärdade av generalagenten.

GARANTIER utfärdade av säljaren (garantin upphör när endera av angiven tid/körsträcka uppnåtts).

Nybilsgaranti ☐ ja ☒ nej	Rostskyddsgaranti ☐ ja ☒ nej	Garanti som omfattar hela bilen ☐ ja ☒ nej	antal mån.	eller km
Vagnskadegaranti ☐ ja ☒ nej	Avgasåtagande ☐ ja ☒ nej	Garanti som omfattar delar av bilen ☐ ja ☒ nej	antal mån.	eller km

REPARATIONSOBJEKT M.M.

☐ Bilen säljs som reparations- / renoveringsobjekt eller skrotbil.

KAMREM, SKATT M.M.

Kamrem bytt ☐ Ja ☐ Nej Senast vid _____ km				
Årlig fordonsskatt 437 SEK	Servicebok ☒ Ja ☐ Nej	Senaste kontrollbesikt. 2025-10-29	Datum	Mätarställning 6341 mil

BILENS TRAFIKSÄKERHET

☐ Bilen säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning.

Om besiktningsprotokoll saknas ska en undersökning och provkörning av bilen enligt de normer som används vid obligatorisk kontrollbesiktning göras. Komponenter som är i sådant skick att de skulle INTE skulle godkännas, markeras i Pos-ruta 1-30.

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus Övrigt	6	KAROSSERI Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme Övrigt
2	HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram - " - bak Fjäder Fjäderfäste Övrigt	7	KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionslykta fram - " - bak Körriktningsskylt Stopplykta Reflex Övrigt
3	DRIVSYSTEM Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Batteri	8	INSTRUMENTERING Hastighetsmätare Övrigt
4	BROMSSYSTEM Färdbröms fram - " - bak - " - rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbröms Övrigt	9	ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt Övrigt
5	STYRSYSTEM Styrled Styrväxel Styrram Övrigt	30	MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser

BILENS KONDITION

☐ Ej konditionsdeklarerad (Bilen värderad till 30 000 kr eller mindre)

Bedömningsgrunder

N = Normalt skick i förhållande till bilens ålder och körsträcka

O = Osäker funktion / viss försämrning jämfört med normalt

F = Felaktig / kräver reparation för normalt skick

Pos		Bedömning	
A	Koppling	N	
B	Växellåda	N	
C	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	
D	Värme, värmeblåst, ev. värmesits	N	
E	Batteri	N	
F	Startmotor	N	
G	Generator	N	
H	Motor	N	
	Tändsystem	N	
	Cyl-balans/kompression	N	
	Missljud/läckage	N	
I	Bränslesystem	N	
J	Kylsystem	N	
K	Klimatanläggning	N	
L	Lack, kaross, interiör	F	
M	Däck, mönsterdjup/mm VF HF VB HB Res 4 4 4 4	N	
N	Övrigt	F	

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos.

L Stenskott framruta

N Back kamera ur funktion

L Stenskott motorhuv

L Skrapmärken stötfångare bak

L Lack släpp instignings plåt försida

L Bucklor instignings plåt förardörr

L Fattas dörrhandtags kåpa förardörr

L Skrapmärken vänster bak

Varudeklarationen är upprättad av

Mathias 6/ 7 -26

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)